

**ТАБЛИЦА
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИМЕЮЩИХСЯ ПРЕДПИСАНИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ
МБОУ СОШ №53**

Наименование ОУ	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Надзорный орган	Предписание пункт	Срок исполнения (день, месяц)	Год исполнения	Ориентировочная стоимость работ (тыс. руб.)	Отметка о выполнении (полностью/частично/не выполнено)	Осталось сделать	Требуемый объём средств на выполнение оставшихся работ (тыс.руб.)	Примечание
МБОУ СОШ №53	Отсутствует система видеонаблюдения	Прокуратура Октябрьского округа г. Мурманска	Письмо-предостережение о недопустимости нарушения закона №21-1-2012 от 15.06.2012.	-	-	100.00	Не выполнено	Не выполнено	100,00	Выполнение работ включено в план 2013-2014 года (по предостережению прокуратуры)
МБОУ СОШ №53	1.Расстановки верстаков в столярной слесарной мастерской . 2.Обеспечить в столярной мастерской оборудование механической вытяжкой вентиляции. 3.Привести нормативную кратность воздухообмена, уровень предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в столярной мастерской	Управление Роспотребнадзора по МО	Предписание № 79/13-АП-02 от 15.03.2013.	30.06.	2013.	186,3	1.Выполнено 3. Не выполнено	2.Текущий ремонт вентиляции	186,3	1.2.Выполнение работ включено в план 2013 года.
				01.10.	2014	30,0			30,0	3.Выполнение работ включить в план 2013-2014 года

МБОУ г.Мурманска СОШ №53	Постановление по делу об административном правонарушении	Управление Роспотребнадзора по МО	Предписание № 150 от 20.03.2013..	март	2013	30,00 0,003	Выполнено Выполнено	Штраф	30,00 0,003	МБОУ СОШ №53 Селяков В.И.
МБОУ г.Мурманска СОШ №53	1.На всех дверях лестничных клеток,отсутствуют устройства для самозакрывания (двери и лестничные клетки 1-го,2-го,3-го этажей)	Главное управление МЧС России по МО. Отдел надзорной деятельности г.Мурманска	Предписание № 199/1/128	03.05.	2014	0,1	Выполнено	Выполнено	0,1	Выполнение работ включено в план 2013 (установлены пружины)
МБОУ г.Мурманска СОШ №53	2.Противопожарные двери не имеют устройства для самозакрывания (противопожарные двери в мастерские 1-го этажа, противопожарные двери в столярную мастерскую	Главное управление МЧС России по МО. Отдел надзорной деятельности г.Мурманска	Предписание № 199/1/128	03.05.	2014	10,0	Не выполнено	приобретение доводчиков	10,0	Выполнение работ включено в план 2013-2014 .
МБОУ г.Мурманска СОШ №53	3.В помещениях (помещения рабочего по обслуживанию здания, каб 207 эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеиватели), предусмотренными	Главное управление МЧС России по МО. Отдел надзорной деятельности	Предписание № 199/1/128	03.05.	2014	34.00	Выполнено частично	приобретение и замена светильников	34,0	Выполнение работ включено в план 2013-2014 (приобретение и замена светильников при финансировании).

	конструкцией светильников	г.Мурманска								
МБОУ г.Мурманска СОШ №53	4.Настенные речевые оповещатели располагаются на расстоянии менее 150 мм от потолка до их верхнего края(фактически на расстоянии 5см до потолка в коридоре 1-го этажа,3см-в коридоре 3,в коридоре 2-го этажа рядом с кабинетом 211 в плотную)	Главное управление МЧС России по МО. Отдел надзорной деятельности г.Мурманска	Предписание № 199/1/128	03.05.	2014	10,0	Выполнено	Выполнено	10,0	Выполнение работ включено в план 2013
МБОУ г.Мурманска СОШ №53	5.Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации в процедурном кабинете (отсутствуют датчики)	Главное управление МЧС России по МО. Отдел надзорной деятельности г.Мурманска	Предписание № 199/1/128	03.05.	2014	50,0	Не выполнено	Не выполнено	50,00	Выполнение работ включено в план 2013-2014 (дана заявка на выполнение работ).
МБОУ г.Мурманска СОШ №53	6.Допущено снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационного выхода и поэтажного коридора в лестничную клетку (по факту-	Главное управление МЧС России по МО. Отдел надзорной деятельности г.Мурманска	Предписание № 199/1/128	03.05.	2014	20,0	Не выполнено	Не выполнено	20,0	Выполнение работ включено в план 2013-2014 (дана заявка на выполнение работ по устранению замечаний).

	двери отсутствуют в лестничную клетку 2-го этажа-правое крыло здания)	г.Мурманска								
МБОУ г.Мурманска СОШ №53	7.Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа(эвакуационный выход наружу из мастерских, дверь эвакуационного выхода напротив раздевалки, дверь из спортзала – закрыта на ключ)	Главное управление МЧС России по МО. Отдел надзорной деятельности г.Мурманска	Предписание № 199/1/128	03.05.	2014	0,7	Выполнено частично	Выполнено частично	0,7	Выполнение работ включено в план 2013
МБОУ г.Мурманска СОШ №53	8.Руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение из категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о	Главное управление МЧС России по МО. Отдел надзорной деятельности г.Мурманска	Предписание № 199/1/128	03.05.	2014	5,0	Не выполнено	Не выполнено	5,0	Выполнение работ включено в план 2013-2014 (дана заявка на выполнение работ по устранению замечаний).

	требованиях пожарной безопасности», (мастерски 1-го этажа, электрощитовая, холодный склад)									
МБОУ г.Мурманска СОШ №53	9.Отсутствуют расчёты категории производственного и складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов зоны по ПУЭ исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объёмно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов (мастерские 1-го этажа, электрощитовая, холодный склад)	Главное управление МЧС России по МО. Отдел надзорной деятельности г.Мурманска	Предписание № 199/1/128	03.05.	2014	5,0	Не выполнено	Не выполнено	5,0	Выполнение работ включено в план 2013-2014 (дана заявка на выполнение работ по устранению замечаний).
МБОУ г.Мурманска СОШ №53	10.Огнетушители находящиеся на объекте размещены на полу без фиксации от	Главное управление МЧС России	Предписание № 199/1/128	03.05.	2014	2,0	Выполнено	Выполнено	2,0	Выполнение работ включено в план 2013

	возможного падения (библиотека)	по МО. Отдел надзорной деятельности -ности г.Мурманска								
МБОУ г.Мурманска СОШ №53	11.Отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие место размещения огнетушителя (библиотека)	Главное управление МЧС России по МО. Отдел надзорной деятельности -ности г.Мурманска	Предписание № 199/1/128	03.05.	2014	0,5	Выполнено	Выполнено	0,5	Выполнение работ включено в план 2013
МБОУ г.Мурманска СОШ №53	12.Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (класс функциональной пожарной опасности здания –Ф4, помещение	Главное управление МЧС России по МО. Отдел надзорной деятельности -ности г.Мурманска	Предписание № 199/1/128	03.05.	2014	100,0	Не выполнено	Не выполнено	100,0	Выполнение работ включено в план 2013-2014 (дана заявка на выполнение работ по устранению замечаний).

	серверной ,помещение рабочего по обслуживанию здания-Ф5)									
МБОУ г.Мурманска СОШ №53	13.Необеспечена заделка негорючими материалами, обеспечивающим и требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическим и коммуникациями(помещение серверной)	Главное управление МЧС России по МО. Отдел надзорной деятельности -ности г.Мурманска	Предписание № 199/1/128	03.05.	2014	0,7	Не выполнено	Не выполнено		Выполнение работ включено в план 2013-2014 (дана заявка на выполнение работ по устранению замечаний).
МБОУ г.Мурманска СОШ №53	14.Руководитель организации не обеспечил проведение проверок работоспособности и сетей наружного противопожарного водопровода не реже 2 раз в год(весной и осенью)с составлением соответствующих актов(акт о проверке состояния	Главное управление МЧС России по МО. Отдел надзорной деятельности -ности г.Мурманска	Предписание № 199/1/128	03.05.	2014		Выполнено	Выполнено		Выполнение работ включено в план 2013-2014 (дана заявка на выполнение работ по устранению замечаний).

	пожарных гидрантов в МБОУ СОШ №53 г.Мурманска от 01.09..2012.									
Административно-бытовое помещение теплицы										
МБОУ г.Мурманска СОШ №53	15.Коридор, тренерская,склад –не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации(отсутствуют датчики).	Главное управление МЧС России по МО. Отдел надзорной деятельности г.Мурманска	Предписание № 199/1/128	03.05.	2014	65,0	Не выполнено	Не выполнено	65,0	Выполнение работ включено в план 2013-2014 (дана заявка на выполнение работ по устранению замечаний).
МБОУ г.Мурманска СОШ №53	16.Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками(рассеивателями)предусмотренными конструкцией светильников	Главное управление МЧС России по МО. Отдел надзорной деятельности г.Мурманска	Предписание № 199/1/128	03.05.	2014	26,0	Выполнено частично	Выполнено частично	26,0	Выполнение работ включено в план 2013-2014 (дана заявка на выполнение работ по устранению замечаний).

Директор школы

Л.А.Медведева

Зам.директора **В.И.Селяков**
по АХР (01.06.13.)